



2023年阳江市阳春市第3季度随机抽查情况公示表

序号	单位名称	企业类型	检查时间	检查情况	检查结果	处理结果
1	广东金水晶玻璃股份有限公司	重点监管对象	2023-07-19 12:23:05	现场检查时，该公司正在生产，废气治理设施正在运行，清洗废水经收集后循环使用不外排，生活污水用于厂区绿化灌溉。现场检查时发现危险废物贮存间存在漏水现象。我局执法人员要求该公司负责人对上述问题进行立行立改，同时继续加强设施设备的日常维护和管理，确保治理设施正常运行，污染物达标排放。	发现问题并要求整改	
2	阳春市华丽高分子材料厂	重点监管对象	2023-08-09 14:17:37	企业基本情况：阳春市华丽高分子材料厂，地址位于阳春市马水镇南山岭脚，统一社会信用代码：91441781L28162717G，法定代表人：熊丽。 现场检查情况：现场检查时，该厂已停产，暂未发现有异常。该厂在场守厂人表示从2021年5月停产至今，未生产。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
3	阳春市华俊纸业有限公司	重点监管对象	2023-07-12 16:26:55	现场检查时，该公司于2022年7月停产到至今，未发现异常，我局执法人员要求该企业负责人加强设施设备的日常维护和管理，确保设施设备日后复产正常运行，污染物达标排放。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
4	阳春市金博建材实业有限公司	重点监管对象	2023-07-12 17:17:57	企业基本情况：1、阳春市金博建材实业有限公司，地址位于阳春市马水镇十二排（黄狗岭），统一社会信用代码：91441781688606376M，法定代表人是吴秀霞；2、该企业年产12万吨冶金石灰生产线建设项目报告表于2011年8月2日取得环评批复，于2015年8月19日通过监管部门验收，2020年6月申领了排污许可证，编号为：91441781688606376M，有效期至2023年6月29日，该公司已申请排污许可证延续；3. 该公司项目以石灰石、煤为原料经石灰竖窑煅烧后生产冶金石灰，年产冶金石灰12万吨。配套建设有布袋除尘器和双碱法喷淋脱硫除尘设施。现场检查情况：1. 现场检查时企业没有生产；2. 废气处理设施暂停运行；3. 现场检查时暂未发现异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	

5	阳春市松柏镇横岗煤渣页岩混合建材厂	重点监管对象	2023-08-07 11:42:33	企业基本情况：1、阳春市松柏镇横岗煤渣页岩混合建材厂，地址位于阳春市松柏镇横岗大岗坪，统一社会信用代码：91441781L133540891，法定代表人是李秋祥， 2、该厂于2020年6月30申领了排污许可证，编号为：91441781L133540891001V，目前已到期，该厂已提交资料延续排污许可证；3. 该厂主要设施为隧道窑、破碎机、制砖机等。现场检查情况：1. 现场检查时企业正在生产；2. 废气处理设施正在运行，暂未发现有异常；3. 现场检查时要求该厂做好环境保护和安全生产工作，确保各项治理设施正常运行，污染物达标排放。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
6	阳春市水质净化有限公司	重点监管对象	2023-08-08 11:08:03	现场检查时，该公司正在生产，废水治理设施正常运行，进出水在线监控设备正常运行，未发现异常，我局执法人员要求该公司继续加强设施设备的日常维护和管理，确保设施设备正常运行，污染物达标排放。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
7	阳春市汇鑫环保科技有限公司	重点监管对象	2023-09-21 17:37:51	企业基本情况：阳春市汇鑫环保科技有限公司，地址位于阳春市陂面镇潭濠村委会煤矿斜井前，统一社会信用代码：91441781MA5104GT7N，法定代表人：严伟仕。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在恢复生产前的准备工作，检查时发现该公司的排污许可证已到期，该公司已在到期前向生态环境主管部门提交排污许可证延续申请资料。检查时，要求该公司加强环保设施设备的管理和维护，切实落实安全环保主体责任。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	

8	阳春市春湾镇大岗坪页岩环保砖厂	重点监管对象	2023-08-07 12:22:27	企业基本情况：1、阳春市春湾镇大岗坪页岩环保砖厂，地址位于阳春市春湾镇清水塘村大岗坪，统一社会信用代码：92441781L52791417W001V，法定代表人是练绍云，2、该厂项目环境影响报告表于2012年9月取得环评批复，2016年9月9日通过监管部门验收，2020年8月申领了新版排污许可证，编号为：92441781L52791417W001V；3.该项目年产量为3000万块页岩环保砖，主要生产设施为隧道窑、破碎机、制砖机等，配套的环保设施有双碱法喷淋脱硫除尘设施。现场检查情况：1.现场检查时企业正在生产；2.废气处理设施正在运行，暂未发现有异常；3.现场检查时要求该厂切实做好环境保护和安全生产工作，确保各项治理设施正常运行，污染物达标排放。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
9	广东凌霄泵业股份有限公司	重点监管对象	2023-09-07 15:20:32	现场检查时，该企业正常生产，污染治理设施正在运行，暂未发现环境违法行为，我局执法人员现场督促该公司严格落实企业安全生产主体责任，加强自查自纠，发现安全隐患第一时间整改，加强维护污染治理设施，确保污染物达标排放。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
10	阳春市石望食品公司屠宰场	一般监管对象	2023-07-27 09:16:14	企业基本情况：该屠宰场主要从事生猪屠宰加工，目前屠宰生产线已停止使用。现场检查情况：现场检查时，该屠宰场没有生产，暂未发现有异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
11	阳春市春城春粮粉厂	一般监管对象	2023-09-25 10:33:29	企业基本情况：阳春市春粮食品有限公司，地址位于阳春市春城街道春江大道二巷1号对面，统一社会信用代码：91441781MABMTK4A7G，法定代表人：张健。 现场检查情况：该公司生产线没有生产，暂未发现有异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	

12	阳春市合水庆丰加油站	一般监管对象	2023-08-07 16:02:12	<p>企业基本情况：1、阳春市合水庆丰加油站，位于阳春市合水镇高塘路口，统一社会信用代码91441781L008424547，投资人为李庆丰；2、该油站项目于2016年6月10日通过监管部门验收，于2020年6月24日进行固定污染源排污许可登记，登记编号91441781L008424547001Z；3、该油站主要从事机动车燃油零售，建有汽油加油枪11支，柴油加油枪5支。</p> <p>现场检查情况：1、该加油站正常营业；2、加油枪配套安装有油气回收装置；3、现场检查时暂未发现有异常。</p>	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
13	阳春市河口镇黎伟养殖场	一般监管对象	2023-09-27 14:59:21	<p>企业基本情况：阳春市河口镇黎伟养殖场，地址位于阳春市河口镇金堡村委会大塘村田甲田（住所申报），统一社会信用代码：92441781MA53PM3A68，法定代表人：黎新林。</p> <p>现场检查情况：现场检查时，该养殖场已清理，未发现异常，我局执法人员要求该养殖场加强设施设备的日常维护和管理。</p>	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
14	阳春市鸿丰陶瓷超市	一般监管对象	2023-08-31 15:44:06	<p>企业基本情况：阳春市鸿丰陶瓷超市，地址位于阳春市春城城西大道33-35号，统一社会信用代码：92441781MA4WBKN12D，法定代表人：赖天伦。</p> <p>现场检查情况：现场检查时，该企业没有设立加工生产，主要从事陶瓷制品销售，未现场异常。</p>	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
15	阳春市春湾镇林锦庭养殖场	一般监管对象	2023-08-16 11:25:18	<p>企业基本情况：阳春市春湾镇林锦庭养殖场（阳春市牧源养殖有限公司），地址位于阳春市春湾镇刘屋寨村委会中步村，统一社会信用代码：91441781MAC5T44R9N，法定代表人：黄小燕。</p> <p>现场检查情况：现场检查时，该企业正常养殖，现存栏约900头肉猪，建有沼气液储存池一座，三级排污池一座，果园300亩。经现场勘察，未发现养殖废水外排现象。我局执法人员要求该养殖场负责人加强设施设备的日常维护和管理，确保设施设备正常运行，养殖废水综合利用，确保养殖废水不外排。</p>	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	

16	阳春市潭水镇兴利皮鞋厂1	一般监管对象	2023-08-21 15:00:36	企业基本情况：阳春市潭水镇兴利皮鞋厂，地址位于阳春市潭水镇潭溪过境公路开发区广力新城A23、A24一层、A23-A28二层2，统一社会信用代码：92441781MA557FEL0C，法定代表人：蓝方城。 现场检查情况：现场检查时，该厂没有生产，未发现异常，我局执法人员要求该厂加强设施设备的日常维护和管理。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
17	阳春市有发实业有限公司	一般监管对象	2023-09-27 16:32:53	企业基本情况：阳春市有发实业有限公司，地址位于阳春市春城街道站港路民营工业区，统一社会信用代码：91441781735008388A，法定代表人：卫才宽。 现场检查情况：该公司正在生产，切割设备配套有粉尘收集设施，检查时暂未发现有异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
18	余家鸿鸡场	一般监管对象	2023-09-13 11:10:37	1、余家鸿鸡场，地址位于阳春市陂面镇加祥村委会榕树坑村，养殖人余家鸿。2、现场检查时，该养殖场正常饲养鸡只，现场暂未发现异常情况。要求该养殖场负责人加强设施设备的运行和管理，确保污染物达标排放。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
19	阳春市鸿峰针织品加工场	一般监管对象	2023-09-27 10:14:49	企业基本情况：阳春市鸿峰针织品加工场，地址位于阳春市春城街道东兴花园宿舍楼首层1号铺位，统一社会信用代码：92441781MA4WWK3791，法定代表人：范珊妹。 现场检查情况：检查时该加工场正在加工针织品，暂未发现有异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
20	黎扬添猪场	一般监管对象	2023-08-31 15:04:40	企业基本情况：黎扬添猪场，地址位于阳春市潭水镇良垌村委会，经营者：黎扬添。 现场检查情况：现场检查时，该场现存栏母猪约15头，肉猪约80头，建有沼气池1座，养殖废水经沼气池处理后排放鱼塘（约20亩）喂鱼，未发现养殖废水外排现象。我局执法人员要求该养殖场加强设施设备的日常维护，确保养殖无害化处理，养殖废水不外排。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	

21	锦记冰库	一般监管对象	2023-08-21 14:39:43	<p>企业基本情况：锦记冰库，地址位于阳春市潭水镇安芬娜南路，统一社会信用代码：914417215779257103，法定代表人：刘貽锦。</p> <p>现场检查情况：现场检查时，该冰库正在生产，未发现异常。我局执法人员要求该冰库加强设施设备的日常维护。</p>	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
22	阳春市永端养殖场	一般监管对象	2023-08-15 11:18:20	<p>企业基本情况：阳春市永端养殖场，地址位于阳春市河口镇金堡村委会长塘村大地，统一社会信用代码：92441781MA53JB651M，法定代表人：王永端。</p> <p>现场检查情况：现场检查时，该养殖场已清栏，建有2幢猪舍共2000平方米，配套建有1座沼气池150立方米，1座沼液储存池100立方米，养殖废水经沼气池处理后拍去沼液储存池贮存后用山林（50亩）施肥，鱼塘（6亩）喂鱼，经现场踏勘，未发现养殖废水外排现象，我局执法人员要求该养殖场加强设施设备的日常维护和管理，确保养殖废水不外排。</p>	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
23	黄亚光猪场	一般监管对象	2023-09-01 13:56:35	<p>企业基本情况：黄亚光猪场，地址位于阳春市八甲镇罗城村委会大棉村，经营者黄亚光。</p> <p>现场检查情况：现场检查时，该养殖场存栏肉猪约80头，沼液储存池约13立方米，养殖废水经收集排去沼液储存池储存，沼液用作果园（约80亩）施肥，未发现养殖废水外排。我局执法人员要求该养殖场加强设施设备的日常维护和管理，确保养殖废水不外排。</p>	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
24	黄维志养殖场	一般监管对象	2023-08-15 12:29:46	<p>企业基本情况：黄维志养殖场，地址位于阳春市河口镇河南村委会河南，统一社会信用代码：92441781MA560KKP8X，法定代表人：黄维志。</p> <p>现场检查情况：现场检查时，该养殖场现存栏母猪23头，肉猪约300头，建有3幢猪舍共1600平方米，配套建有沼气池1座120立方米，集液池1座约1300立方米，养殖废水经沼气池处理后排到集液池储存，沼液用作山林（约120亩）施肥，鱼塘（32亩）喂鱼，经现场踏勘，未发现养殖废水外排。我局执法人员要求该养殖场加强设施设备的日常维护和管理，确保设施设备正常运行，养殖废水不外排。</p>	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	

25	阳春市三甲镇飞隆油厂	一般监管对象	2023-07-19 14:06:47	现场检查时，该厂正在生产，榨油产生的废气经油烟净化器处理后高空排放。现场检查时，废气治理设施正在运行，未发现异常。我局执法人员要求该厂负责人继续加强对设施设备的日常维护和管理，确保设施设备正常运行。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
26	阳春市八甲镇李叶晖养殖场	一般监管对象	2023-09-01 11:55:11	企业基本情况：阳春市八甲镇李叶晖养殖场，地址位于广东省阳江市阳春市八甲镇石碧村委会大芋村，经营者李叶晖。 现场检查情况：现场检查时，该养殖场正在建设，未发现异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
27	阳春市河口镇家荣养殖场	一般监管对象	2023-08-15 11:57:33	企业基本情况：阳春市河口镇家荣养殖场，地址位于阳春市河口镇金堡村委会赖屋村蛤玛塘，统一社会信用代码：92441781MA51ET6D7Q，法定代表人：吴家荣。 现场检查情况：现场检查时，该养殖场现存栏800头肉猪，建有3幢猪舍共2160平方米，配套建有2座沼气池共200立方米，1座集液池200立方米，养殖废水经沼气池处理后排到集液池贮存，沼液用作林地（约230亩）施肥、鱼塘（约76亩）喂鱼，经现场踏勘，未发现养殖废水外排。我局执法人员要求该养殖场加强设施设备的日常维护和管理，确保养殖废水不排。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
28	阳春市永宁镇辉记粮食加工铺	一般监管对象	2023-09-21 11:42:21	企业基本情况：阳春市永宁镇辉记粮食加工铺，地址位于阳春市永宁居镇永新街37号，统一社会信用代码：92441781MA4WQ4K03N，法定代表人：黄市玉。 现场检查情况：现场检查时，该铺正在生产，污染物治理设施正在运行，未发现异常。我局执法人员要求该铺加强设施设备的日常维护和管理，确保设施设备正常运行。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	

29	阳春市恒发建材实业有限公司	一般监管对象	2023-08-14 14:50:15	企业基本情况：阳春市恒发建材实业有限公司，地址位于阳春市潭水镇春潭水泥厂内，统一社会信用代码：91441781050707215L，法定代表人：林志团。 现场检查情况：现场检查时，该公司于2023年7月停产到至今，未发现异常。我局执法人员要求该公司继续加强设施设备的日常维护和管理，确保日后复工复产时设施设备正常运行，污染物达标排放。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
30	华润水泥（阳春）有限公司窑头在线设备验收项目	一般行业项目	2023-07-28 14:08:06	现场检查时，该项目已建成并通过竣工环保验收，目前已投入使用，暂未发现有异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
31	阳春100MW农光互补光伏发电项目	一般行业项目	2023-09-26 10:17:08	企业基本情况：阳春100MW农光互补光伏发电项目，地址位于阳春市合水镇谭震村、军迳村、留垌村、河山村、高河村、茶河村、新南村，统一社会信用代码：91441781MA7LLRUF04，法定代表人：王育玲。 现场检查情况：该项目正在施工，未建成未投入生产。现场检查时要求该项目严格落实“三同时”制度，落实环评批复的各项环境保护措施。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
32	中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春城北加油站扩建项目	一般行业项目	2023-08-07 16:52:41	企业基本情况：该项目于2022年12月29日取得建设项目环评批复，项目总投资54万元，环保投资8万元，扩建项目主要内容：加油亭1座，增加两台4枪加油机。现场检查情况：该项目基本已建成，尚未投入使用，正在办理排污许可手续。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
33	水污染源在线监测系统验收	一般行业项目	2023-08-10 16:49:56	现场检查时，该项目已建成并通过竣工验收，目前已投入使用。要求该公司加强在线监控设施运行管理和维护，确保数据采集、显示、传输正常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
34	广东天下先钢结构有限公司钢构件加工生产项目	一般行业项目	2023-07-20 16:30:02	现场检查时，该项目已完成建设，已进行环保竣工验收，未发现异常。我局执法人员要求该公司加强设施设备的日常维护和管理，确保设施设备的正常运行。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	

35	阳江110千伏莲塘站扩建第二台主变工程	一般行业项目	2023-09-27 16:32:39	企业基本情况：阳江110千伏莲塘站扩建第二台主变工程，地址位于阳春市阳春产业转移工业园，2020年7月10日取得建设项目审批手续，2022年8月24日竣工环境保护验收公示。 现场检查情况：现场检查时，该项目已投入使用，暂未发现有异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
36	广东精装照明有限公司 LED 灯饰生产项目	一般行业项目	2023-08-17 11:27:46	企业基本情况：广东精装照明有限公司 LED 灯饰生产项目，地址位于阳春市春城街道阳春产业转移工业园C9-2地块，统一社会信用代码：91441781MA51MPA0W，法定代表人：陈克江。 现场检查情况：该项目已取得环评审批手续，该项目于2020年3月20日开工建设，2022年8月竣工。2022年8月28日通过竣工环境保护验收。现场检查时该项目正在生产，暂未发现问题。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
37	阳春市110千伏春东线春黄线#5-#6段高压线迁改工程	一般行业项目	2023-09-12 10:58:29	企业基本情况：阳春市110千伏春东线春黄线#5-#6段高压线迁改工程，地址位于阳春市春光路东侧统一社会信用代码：11441781568284771T 现场检查情况：现场检查时，该项目已建成并通过竣工环保验收，目前已投入使用，暂未发现有异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
38	电主轴及智能设备项目	一般行业项目	2023-09-13 15:56:29	企业基本情况：电主轴及智能设备项目，地址位于阳春市春城街道阳春产业转移工业园C2-2地块，统一社会信用代码：91441781MA54UJTT7D，法定代表人：马祖腾。 现场检查情况：现场检查时，该项目已建成一座厂房，未安装生产设备，未投入生产使用，暂未发现有异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
39	阳春市威利邦木业有限公司生物质致密成型燃料加工项目	一般行业项目	2023-08-09 13:33:22	现场检查时，该公司已停产，生物质致密成型燃料加工项目已取得环评手续，项目未开始建设，未发现异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
40	阳春市永宁风电项目	一般行业项目	2023-09-21 10:57:38	现场检查时，该项目已完成主体建设，未发现异常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
41	阳春市丰园污泥处理有限公司	重点监管对象	2023-08-14 15:56:00	企业基本情况：目前企业间歇性生产。 现场检查情况：企业已编制土壤污染隐患排查报告、土壤和地下水自行监测报告。但需完善土壤污染隐患排查整改台账。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	

